

TEROSON®



TEROSON VR 1510 (bekannt als Reparatur Harz)

In vielen Fällen kann man durch eine Steinschlagreparatur das Ersetzen der Windschutzscheibe vermeiden. Das Produkt ist ein Bestandteil des Glasreparatursets TEROSON VR 1500.

Beschreibung

- UV-härtender Einkomponentenklebstoff
- UV-Aushärtung 10 Min.
- Hohe Kapillarwirkung
- Ähnlichen Lichtbrechungsindex wie Glas
- Gleiche Lichtdurchlässigkeit wie Glas
- Set: Reparatur Harz mit Injektor

Gebindegrößen

Set (Tube 1,5 ml und Injektor) IDH-Nr. 1234405

www.fahrzeug-instandhaltung.de



Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel-Ansprechpartner im Technischen Service vor Ort. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2016